


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 03-06-2022 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (02/06/2022)												Horas del Día (03/06/2022)							Promedio					
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario M	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Ø	168	164	160	156	153	151	146	151	144	148	144	148	183	179	173	171	167	164	156	149	146	144	144	144	156	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	33	33	77	132	132	132	132	132	132	133	133	132	132	132	132	76	33			32		0	34	34	92	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 03-06-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,87		3,30	3,47	4,05	3,45
3	Cota nivel hoy	982,11		944,86	930,19	904,23	898,25
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,69		3,79	3,21	5,54	5,05
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento