

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 03-08-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 03-08-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 03-08-2022

6	Porcentaje del volumen	83	%
7	Caudal de entrada	107	m3/s
8	Caudal de Salida	231	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (02/08/2022)																		Horas del Día (03/08/2022)						Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	126	122	127	119	113	111	111	111	109	105	104	101	109	109	113	110	109	109	119	119	120	118	111	107	113	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	230	231	231	231	232	233	232	233	233	233	233	233	233	232	231	232	231	232	233	231	231	233	231	231	232	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 03-08-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,64		4,90	3,27	5,24	4,37
3	Cota nivel hoy	982,88		946,46	929,99	905,43	899,16
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,08		2,19	3,41	4,34	4,14
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento