

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 04-02-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 04-02-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 04-02-2022

6	Porcentaje del volument	45	%
7	Caudal de entrada	183	m3/s
8	Caudal de Salida	208	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (03/02/2022)																	Horas del Día (04/02/2022)							Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	189	185	183	183	183	182	182	180	180	178	178	205	197	193	197	191	199	205	203	201	201	189	185	183	190	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	208	260	259	259	259	262	262	262	262	262	262	263	365	360	365	365	240	238	207	208	208	208	209	208	261	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 04-02-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,70		4,27	4,10	4,35	3,42
3	Cota nivel hoy	982,94		945,83	930,82	904,54	898,21
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,14		2,82	2,58	5,23	5,09
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento