

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 04-08-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 04-08-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 04-08-2022

6	Porcentaje del volumen	82	%
7	Caudal de entrada	103	m3/s
8	Caudal de Salida	232	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (03/08/2022)																		Horas del Día (04/08/2022)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	106	105	104	100	98	96	95	95	95	114	118	112	113	113	111	111	112	114	115	116	115	110	105	104	107	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	233	231	231	231	233	231	230	233	232	232	232	230	233	230	236	232	233	230	232	232	230	233	233	232	232	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 04-08-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,66		4,36	3,24	5,02	4,14
3	Cota nivel hoy	982,90		945,92	929,96	905,21	898,93
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,10		2,73	3,44	4,56	4,37
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento