


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 04-11-2021 6.00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (03/11/2021)												Horas del Día (04/11/2021)					Promedio							
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	232	222	217	217	210	206	210	206	202	194	194	192	189	187	206	224	222	214	224	226	238	262	262	262	217	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	122	123	122	243	245	245	243	244	244	244	244	244	243	243	242	123	66	66	126	123	125	124	124	124	179	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 04-11-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO		
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)		
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79		
2	Nivel hoy (m)	2,08			4,60	4,74	4,29		
3	Cota nivel hoy	982,32			931,32	904,93	899,08		
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30		
5	Diferencia para desbordamiento	0,48			2,08	4,84	4,22		
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha		

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento