

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 06-08-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 06-08-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 06-08-2022

6	Porcentaje del volumen	80	%
7	Caudal de entrada	103	m3/s
8	Caudal de Salida	234	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (05/08/2022)																		Horas del Día (06/08/2022)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	102	102	102	98	95	92	92	98	98	96	105	104	105	105	122	116	110	107	114	114	111	111	106	104	105	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	233	237	230	233	231	233	235	230	233	230	236	233	111	230	233	235	233	233	233	234	234	235	234	234	228	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 06-08-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,67		4,33	3,32	5,18	4,51
3	Cota nivel hoy	982,91		945,90	930,04	905,37	899,30
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,11		2,75	3,36	4,40	4,00
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento