

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 07-04-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 07-04-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 07-04-2022

6	Porcentaje del volument	50	%
7	Caudal de entrada	171	m3/s
8	Caudal de Salida	263	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (06/04/2022)																Horas del Día (07/04/2022)						Promedio Diario	Promedio Mes		
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00			05:00	06:00
CAUDAL AFLUENTE	Q	186	180	178	177	174	171	169	170	173	181	174	170	169	170	169	169	168	172	172	173	172	171	171	171	173	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	264	262	262	262	263	261	263	264	263	263	263	266	266	265	266	266	266	265	262	262	262	262	263	263	263	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 07-04-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	3,42			6,24	7,48	5,89
3	Cota nivel hoy	983,66			932,96	907,67	900,68
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,86			0,44	2,10	2,62
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento