


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 09-06-2023 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (08/06/2023)												Horas del Día (09/06/2023)						Promedio							
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario I	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Ю	140	143	146	144	143	141	136	136	134	132	171	222	181	160	148	141	137	137	134	134	132	132	132	132	145	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	64	64	64	64	63	64	64	64	64	63	63	63	64	63	66	64	63	62			63			63	64	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 09-06-2023

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	2,03		1,81	2,95	3,60	2,69	
3	Cota nivel hoy	982,27		943,37	929,68	903,79	897,48	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	0,53		5,28	3,72	5,98	5,82	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento