

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 11-06-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 11-06-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 11-06-2022

6	Porcentaje del volument	79	%
7	Caudal de entrada	196	m3/s
8	Caudal de Salida	75	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día ( 10/06/2022 )																Horas del Día ( 11/06/2022 )						Promedio Diario	Promedio Mes		
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00			05:00	06:00
CAUDAL AFLUENTE	Q	199	201	203	199	201	194	192	188	192	196	217	209	203	209	207	213	205	199	199	201	199	194	194	196	200	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	131	232	232	233	233	233	233	233	233	233	232	232	170	230	128	172	134	76	1	79	0	0	72	75	160	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 11-06-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,74		4,73	4,82	6,07	5,04
3	Cota nivel hoy	982,98		946,30	931,54	906,26	899,83
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,18		2,35	1,86	3,51	3,47
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento