


## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

## INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 12-06-2022 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día ( 11/06/2022 )											Horas del Día ( 12/06/2022 )							Promedio						
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	190	183	179	175	175	173	173	171	171	173	171	173	171	175	185	185	183	192	190	188	186	188	188	186	180	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	131	236	235	235	236	235	236	235	233	233	235	236	236	233	233	236	137			74			72	73	201	168

## SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 12-06-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,60		5,59	4,99	6,12	5,04
3	Cota nivel hoy	982,84		947,16	931,72	906,31	899,84
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,04		1,49	1,68	3,46	3,46
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento