


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 14-06-2021 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR.	Horas del Día (13/06/2021)												Horas del Día (14/06/2021)							Promedio						
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario M	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Ю	232	217	211	205	207	203	199	194	190	190	192	217	239	237	251	253	260	253	246	239	232	230	224	217	222	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	99	99	99	98	98	98	98	98	97	98	98	98	97	194	193	195	101	99	98	98	98	98	99	99	110	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 14-06-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	2,59		4,34	4,67	5,46	4,26	
3	Cota nivel hoy	982,83		945,90	931,39	905,65	899,05	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	-0,03		2,75	2,01	4,12	4,25	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento