


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 14-09-2021 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (13/09/2021)											Horas del Día (14/09/2021)						Promedio							
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario N	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Ю	74	84	84	77	72	76	79	87	84	84	82	82	79	79	77	77	76	76	74	74	72	72	72	72	78	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	131	131	131	240	243	242	243	243	243	243	243	243	243	242	243	132	132	130	113	114	114	114	113	114	182	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 14-09-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	2,06		3,30	3,75	3,58		
3	Cota nivel hoy	982,30		944,86	930,48	903,77		
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	0,50		3,79	2,92	6,00		
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento