


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 16-07-2022 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	- VAF		Horas del Día (15/07/2022)												Horas del Día (16/07/2022)					Promedio							
	= ' ''		08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	220	205	190	179	166	155	157	150	141	137	133	129	126	124	138	135	130	129	138	137	135	134	135	132	148	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	128	128	128	127	127	128	128	130	128	128	130	222	225	224	224	222	125	73	74	73	73	73	73	74	132	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 16-07-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO		
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)		
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79		
2	Nivel hoy (m)	2,30		3,63	3,36	3,93	3,36		
3	Cota nivel hoy	982,54		945,19	930,08	904,12	898,15		
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30		
5	Diferencia para desbordamiento	0,26		3,46	3,32	5,65	5,15		
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha		

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento