


## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

## INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 19-08-2021 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	Ι\/Δ	R	Horas del Día ( 18/08/2021 )													Horas del Día ( 19/08/2021 )						Promedio						
	E   '''		7:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
CAUDAL AFLUENTI	Q		86	86	89	88	87	87	86	89	92	92	102	106	105	104	127	114	114	107	106	104	101	98	96	95	98	196
CAUDAL EFLUENTI	Q		72	129	130	224	226	225	226	225	226	226	225	226	227	227	226	128	127	72	128	128	128	128	128	128	172	168

## SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 19-08-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	2,00		2,40	2,88	3,07		
3	Cota nivel hoy	982,24		943,96	929,60	903,26		
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	0,56		4,69	3,80	6,51		
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento