


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 19-11-2021 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (18/11/2021)												Horas del Día (19/11/2021)						Promedio						
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario 1	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	226	222	219	230	224	217	216	216	216	214	214	212	222	224	253	309	356	356	325	303	296	305	305	305	258	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	365	366	366	365	365	365	363	365	365	365	365	365	366	348	366	366	366	349	366	366	366	366	366	366	364	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 19-11-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	3,47		5,58	5,61	5,65	3,96	
3	Cota nivel hoy	983,71		947,14	932,33	905,84	898,75	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	-0,91		1,51	1,07	3,93	4,55	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento