


## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

## INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 21-08-2022 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día ( 20/08/2022 )												Horas del Día ( 21/08/2022 )					Promedio							
			08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	88	88	86	81	78	77	74	73	72	73	73	82	86	92	89	89	87	86	87	91	89	91	89	89	84	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	132	132	132	243	236	236	240	228	240	240	238	240	237	237	243	134	136	131	131	129	131	131	129	132	185	168

## SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 21-08-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO		
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)		
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79		
2	Nivel hoy (m)	2,49		3,33	2,89	3,63	3,02		
3	Cota nivel hoy	982,73		944,89	929,61	903,82	897,81		
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30		
5	Diferencia para desbordamiento	0,07		3,76	3,79	5,95	5,49		
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha		

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento