


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 22-07-2021 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (21/07/2021)												Horas del Día (22/07/2021)						Promedio						
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario 1	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Ю	207	206	204	203	203	202	200	199	199	199	204	209	214	219	224	230	235	240	245	249	255	257	258	257	222	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	92	94	156	133	115	152	198	194	123	102	111	189	95	94	93	30	30	30	29	29	30	31	93	93	97	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 22-07-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,53		2,00	2,46	1,87	
3	Cota nivel hoy	981,77		943,56	929,18	902,06	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	1,03		5,09	4,22	7,71	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento