


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 22-08-2022 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (21/08/2022)												Horas del Día (22/08/2022)					Promedio								
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario I	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	92	95	92	91	93	95	93	96	95	95	93	92	93	91	92	95	91	92	92	92	92	89	89	89	92	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	129	131	132	239	241	239	239	239	241	237	244	236	239	238	236	133	131	131	131	131	131	131	131	131	185	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 22-08-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,33		3,12		3,42	2,94
3	Cota nivel hoy	982,57		944,68		903,61	897,73
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,23		3,97		6,16	5,57
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento