

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 23-06-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 23-06-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 23-06-2022

6	Porcentaje del volument	81	%
7	Caudal de entrada	179	m3/s
8	Caudal de Salida	134	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (22/06/2022)																Horas del Día (23/06/2022)						Promedio Diario	Promedio Mes		
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00			05:00	06:00
CAUDAL AFLUENTE	Q	169	166	161	160	156	156	155	153	153	149	151	148	156	171	173	167	160	169	226	217	201	190	186	179	170	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	229	232	233	232	231	232	233	230	234	234	233	233	233	232	232	232	232	135	134	133	133	133	133	134	203	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 23-06-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,48		4,64	4,88	5,75	4,74
3	Cota nivel hoy	982,72		946,20	931,60	905,94	899,53
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,08		2,45	1,80	3,83	3,77
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento