

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 23-07-2021 6:00


EMBALSE SALVAJINA 23-07-2021

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 23-07-2021

6	Porcentaje del volument	98	%
7	Caudal de entrada	330	m3/s
8	Caudal de Salida	93	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día ( 22/07/2021 )																Horas del Día ( 23/07/2021 )						Promedio Diario	Promedio Mes			
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00			05:00	06:00	
CAUDAL AFLUENTE	Q	262	266	273	284	295	301	303	304	305	307	309	308	308	310	316	321	323	322	322	325	324	327	328	330	307	196	
CAUDAL EFLUENTE	Q	95	96	94	94	94	96	96	96	95	95	95	95	94	93	93	93	93	93	93	30	30	30	30	93	93	84	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 23-07-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,71		2,22	2,34	1,60	
3	Cota nivel hoy	981,95		943,78	929,07	901,79	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,85		4,87	4,33	7,98	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento