

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 24-02-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 24-02-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 24-02-2022

6	Porcentaje del volument	46	%
7	Caudal de entrada	273	m3/s
8	Caudal de Salida	127	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (23/02/2022)																	Horas del Día (24/02/2022)							Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	197	197	196	196	195	195	195	195	194	195	194	194	192	192	190	190	198	301	335	320	314	301	287	273	227	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	174	175	245	361	363	363	363	363	363	362	362	363	363	362	362	246	175	175	127	127	123	125	126	127	262	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 24-02-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,79		5,37	4,96	5,60	4,33
3	Cota nivel hoy	983,03		946,94	931,69	905,79	899,13
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,23		1,71	1,71	3,98	4,17
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento