


## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

## INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 24-08-2022 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día ( 23/08/2022 )											Horas del Día ( 24/08/2022 )							Promedio						
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario N	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Ю	82	77	74	74	74	74	74	74	73	74	74	74	73	73	73	73	76	74	76	81	82	81	81	81	76	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	132	132	132	241	241	242	242	242	242	242	241	242	242	241	241	132	131	131	110	110	110	110	110	110	181	168

## SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 24-08-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO
	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,23		3,12		3,18	2,64
3	Cota nivel hoy	982,47		944,68		903,37	897,43
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,33		3,97		6,40	5,87
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento