


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 25-07-2021 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (24/07/2021)												Horas del Día (25/07/2021)						Promedio						
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario N	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Ø	355	351	350	347	345	340	336	332	330	326	325	321	318	316	314	311	307	304	300	297	293	290	287	284	320	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	190	188	188	288	240	305	291	298	297	297	296	297	299	312	309	308	308	308	308	308	307	308	307	310	286	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 25-07-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	2,91		2,60	2,81	2,10		
3	Cota nivel hoy	983,15		944,16	929,54	902,29		
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	-0,35		4,49	3,86	7,48		
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento