

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 26-07-2021 6:00


EMBALSE SALVAJINA 26-07-2021

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 26-07-2021

6	Porcentaje del volument	96	%
7	Caudal de entrada	198	m3/s
8	Caudal de Salida	311	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (25/07/2021)																Horas del Día (26/07/2021)						Promedio Diario	Promedio Mes		
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00			05:00	06:00
CAUDAL AFLUENTE	Q	280	278	273	270	269	264	262	259	255	251	248	244	241	237	235	231	226	221	221	214	209	204	201	198	241	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	309	310	309	271	219	309	308	308	308	308	308	308	308	308	308	309	312	312	311	311	312	312	312	311	304	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 26-07-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,92		4,16	3,10	2,22	
3	Cota nivel hoy	983,16		945,72	929,83	902,41	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,36		2,93	3,57	7,36	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento