


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 26-09-2021 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (25/09/2021)											Horas del Día (26/09/2021)						Promedio								
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario 1	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Ю	57	54	53	52	50	50	50	50	49	50	49	49	49	48	48	49	49	48	49	57	62	62	62	61	52	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	128	128	130	132	130	128	129	129	126	128	129	129	129	129	128	128	89	90	90	89	89	89	89	88	116	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 26-09-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	1,88		2,56	3,29	2,93	2,96	
3	Cota nivel hoy	982,12		944,12	930,02	903,12	897,75	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	0,68		4,53	3,38	6,65	5,55	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento