

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 28-08-2021 6:00


EMBALSE SALVAJINA 28-08-2021

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 28-08-2021

6	Porcentaje del volument	76	%
7	Caudal de entrada	100	m3/s
8	Caudal de Salida	338	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (27/08/2021)																	Horas del Día (28/08/2021)						Promedio Diario	Promedio Mes	
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00			06:00
CAUDAL AFLUENTE	Q	92	87	84	84	83	83	83	82	81	82	79	83	88	89	107	119	115	110	115	119	113	109	106	100	96	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	335	336	335	335	335	337	337	337	337	338	337	337	338	337	337	337	336	235	135	134	135	233	338	338	303	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 28-08-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,98		4,81	4,82	5,10	
3	Cota nivel hoy	983,22		946,38	931,55	905,29	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,42		2,27	1,85	4,48	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento