


## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

## INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 29-08-2021 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día ( 28/08/2021 )											Horas del Día ( 29/08/2021 )						Promedio							
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario N	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	95	95	93	92	93	92	89	88	87	86	95	95	100	98	96	97	111	106	101	100	101	100	97	96	96	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	338	338	338	339	339	338	338	338	339	340	340	340	340	339	339	339	338	239	134	135	135	135	136	135	284	168

## SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 29-08-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	2,60		4,62	4,60	5,22		
3	Cota nivel hoy	982,84		946,18	931,32	905,41		
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	-0,04		2,47	2,08	4,36		
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento