

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 25/01/2023 06:00


EMBALSE SALVAJINA 25/01/2023

Información General

1	Volumen Total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 25/01/2023

6	Porcentaje del volument	68	%
7	Caudal de entrada	166	m3/s
8	Caudal de Salida	174	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (24/01/2023)																	Horas del Día (25/01/2023)							Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	173	171	170	170	170	170	169	169	170	173	180	189	184	180	180	175	173	176	180	180	178	176	168	166	175	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	302	302	304	304	301	306	323	306	304	306	306	303	303	308	303	305	307	303	174	174	174	174	176	174	273	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 25/01/2023

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,95		5,28	5,66	6,37	3,92
3	Cota nivel hoy	983,19		946,84	932,38	906,56	898,71
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,39		1,81	1,02	3,21	4,59
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema GeoValle

Valores negativos indican desbordamiento