

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental Grupo Recursos Hídricos - Red de Monitoreo


# INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 03/12/2023 06:00

# Información General

	1	Volumen Total	908.62	Mm3
	2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.
Ī	3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.
	4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
	5	Descarga max. por	350	m3/s

# Valores Medios para el día: 03/12/2023

6	Porcentaje del volument	58	%
7	Caudal de entrada	76	m3/s
8	Caudal de Salida	47	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR							F	Horas del	Día ( 02/	12/2023	)								F	Horas del	Día ( 03,	/12/2023	)			Promedio
			08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	75	75	74	74	74	73	71	70	69	69	68	67	68	67	68	74	76	77	77	83	87	84	81	76	74	196
CAUDAL EFLUENTE	Ø	35	37	35	47	47	45	47	47	47	47	47	47	47	47	47	35	35	35	47	47	49	47	47	47	44	168

# SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 03/12/2023

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO		
		(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)		
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79		
2	Nivel hoy (m)	1,73		2,52	2,24	2,31	1,47		
3	Cota nivel hoy	981,97		944,08	928,96	902,50	896,26		
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30		
5	Diferencia para desbordamiento	0,83		4,57	4,44	7,27	7,04		
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha		

Todas las cotas en m.s.n.m sistema GeoValle Valores negativos indican desbordamiento

Fecha y Hora de 03/12/2023 10:13 AM Página 1 de 10