


INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 23/08/2023 06:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (22/08/2023)																Horas del Día (23/08/2023)						Promedio Diario	Promedio Mes		
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00			05:00	06:00
CAUDAL AFLUENTE	Q	120	111	104	100	97	95	91	89	88	87	97	104	101	98	98	97	96	97	96	96	98	133	133	135	103	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	106	106	105	106	106	106	106	106	108	106	108	106	108	106	106	108	106	85	86	83	86	85	86	85	100	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 23/08/2023

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,98		4,48	2,54	2,99	2,02
3	Cota nivel hoy	982,22		946,04	929,26	903,18	896,81
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,58		2,61	4,14	6,59	6,49
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema GeoValle

Valores negativos indican desbordamiento