

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental Grupo Recursos Hídricos - Red de Monitoreo


INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 15/11/2023 06:00

Información General

1	Volumen Total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 15/11/2023

6	Porcentaje del volument	49	%
7	Caudal de entrada	93	m3/s
8	Caudal de Salida	0	m3/s



	INFORMACION DE	VAR							F	Horas del	Día (14/	/11/2023)								H	loras del	Día (15	/11/2023)			Promedio
(CAUDALES EMBALSE		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
	CAUDAL AFLUENTE	Q	86	85	85	85	83	81	79	78	77	76	79	84	85	88	90	90	88	89	89	96	97	100	96	93	87	196
	CAUDAL EFLUENTE	Q	50	50	50	51	50	50	51	50	51	51	51	50	50	50	50	49	49	49	51		37	48	37		49	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 15/11/2023

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO
NO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,07		3,14	2,24	2,85	1,93
3	Cota nivel hoy	982,31		944,70	928,96	903,04	896,72
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,49		3,95	4,44	6,73	6,58
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema GeoValle Valores negativos indican desbordamiento

Fecha y Hora de 15/11/2023 08:51 AM Página 1 de 10