

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental Grupo Recursos Hídricos - Red de Monitoreo


INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 25/09/2023 06:00

Información General

1	Volumen Total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 25/09/2023

6	Porcentaje del volument	56	%
7	Caudal de entrada	41	m3/s
8	Caudal de Salida	97	m3/s



	ORMACION DE	VAR							F	Horas del	Día (24	/09/2023)								F	loras del	Día (25	/09/2023)			Promedio
CAUD	CAUDALES EMBALSE		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
CAUI	IDAL AFLUENTE	Q	42	37	35	34	34	33	32	30	28	27	26	26	25	24	24	24	29	32	31	31	40	43	43	41	32	196
CAUI	IDAL EFLUENTE	Ø	95	95	95	113	114	114	112	114	114	114	114	114	114	112	115	95	95	95	95	95	93	95	97	97	104	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 25/09/2023

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO
NO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,89		2,92	2,24	1,74	1,09
3	Cota nivel hoy	982,13		944,48	928,96	901,93	895,88
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,67		4,17	4,44	7,84	7,42
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema GeoValle Valores negativos indican desbordamiento

Fecha y Hora de 25/09/2023 08:51 AM Página 1 de 10