

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo


### INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 09/06/2024 06:00

#### Información General

1	Volumen Total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

# Valores Medios para el día: 09/06/2024

6	Porcentaje del volument	76	%
7	Caudal de entrada	164	m3/s
8	Caudal de Salida	55	m3/s



INFORMACION DE	VAR							F	Horas del	Día ( 08/	06/2024	)								H	loras del	Día ( 09	/06/2024	)			Promedio	
	CAUDALES EMBALSE		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
	CAUDAL AFLUENTE	Q	167	167	166	166	164	160	156	155	155	156	162	160	156	158	158	162	167	173	175	173	173	171	169	164	164	196
	CAUDAL EFLUENTE	Q	102	102	103	102	103	103	103	103	103	103	103	103	207	207	205	103	102	56	52	54	54	55	54	55	102	168

## SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 09/06/2024

No	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN LA BALSA		JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO
NO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,84			2,64	3,40	2,57
3	Cota nivel hoy	982,08			929,36	903,59	897,37
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,72			4,04	6,18	5,93
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema GeoValle Valores negativos indican desbordamiento