

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 13/01/2023 06:00


EMBALSE SALVAJINA 213/01/2023

Información General

1	Volumen Total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 13/01/2023

6	Porcentaje del volumen	74	%
7	Caudal de entrada		m3/s
8	Caudal de Salida	239	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (12/01/2023)																	Horas del Día (13/01/2023)							Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	230	229	231	239	235	233	236	238	237	230															234	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	233	241	236	338	342	340	340	339	342	339	342	340	344	339	341	238	238	238	239	241	241	236	239	239	289	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 13/01/2023

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	3,00		5,78	4,57	6,73	4,27
3	Cota nivel hoy	983,24		947,34	931,29	906,92	899,06
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,44		1,31	2,11	2,85	4,24
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema GeoValle

Valores negativos indican desbordamiento