



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental





INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 23/09/2024 06:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (22/09/2024)												Horas del Día (23/09/2024)						Promedio						
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario M	Mes
Caudal Afluente	Q	35	33	31	31	31	30	28	26	26	24	24	23	23	23	22	22	21	23	31	31	31	33	34	34	28	30
Caudal Efluente	Q	112	112	113	113	113	114	111	111	114	113	113	115	113	111	113	113	113	113	112	112	112	112	112	112	113	116

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 23/09/2024

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO		
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)		
1	Cota cero de mira	980.24	927.63	900.19	894.79		
2	Nivel hoy (m)	1.69	1.36	1.03	1.11		
3	Cota nivel hoy	981.93	928.99	901.22	895.90		
4	Cota para desbordamiento	982.80	933.40	909.77	903.30		
5	Diferencia para desbordamiento	0.87	4.41	8.55	7.40		
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha		

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican